

**Dichiarazione riassuntiva inerente prove tecniche eseguite  
su valigie prodotte da GT Line Srl - serie "EXPLORER"**

Con la presente

**DICHIARIAMO**

che gli esemplari delle valigie in materiale polimerico antiurto serie "**EXPLORER**" prodotte da **GT Line Srl** contraddistinte dai seguenti codici:

|              |              |              |             |             |
|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| <b>1908</b>  | <b>4820</b>  | <b>11413</b> | <b>9433</b> | <b>4825</b> |
| <b>1913</b>  | <b>5117</b>  | <b>13513</b> | <b>7626</b> | <b>5116</b> |
| <b>2209</b>  | <b>5122</b>  | <b>13527</b> | <b>7635</b> | <b>5131</b> |
| <b>2214</b>  | <b>5325</b>  | <b>3005</b>  | <b>2712</b> | <b>5140</b> |
| <b>2712</b>  | <b>5326</b>  | <b>5140</b>  | <b>2717</b> | <b>/</b>    |
| <b>2717</b>  | <b>5822</b>  | <b>7726</b>  | <b>3317</b> | <b>/</b>    |
| <b>3317</b>  | <b>5833</b>  | <b>7745</b>  | <b>3815</b> | <b>/</b>    |
| <b>3317W</b> | <b>7630</b>  | <b>5218</b>  | <b>3818</b> | <b>/</b>    |
| <b>3818</b>  | <b>7641</b>  | <b>5221</b>  | <b>3823</b> | <b>/</b>    |
| <b>4412</b>  | <b>9413</b>  | <b>4209</b>  | <b>4412</b> | <b>/</b>    |
| <b>3317</b>  | <b>10826</b> | <b>4216</b>  | <b>4419</b> | <b>/</b>    |
| <b>4419</b>  | <b>10840</b> | <b>7814</b>  | <b>4820</b> | <b>/</b>    |

sono stati sottoposti alle prove seguenti:

- ✓ **Caldo secco e bassa temperatura**
- ✓ **Prova di stoccaggio**
- ✓ **Prova di vibrazione**
- ✓ **Prove di impatto verticale e orizzontale**
- ✓ **Verifica grado IP67**

in riferimento agli standard:

- ✓ **EN 60529**
- ✓ **DEFENCE STANDARD 81-41 (Part3)**
- ✓ **STANAG 4280**

Con esito **CONFORME** ai requisiti normativi. I dettagli degli esiti sono riportati nei documenti di prova elencati in allegato.

Data: 06/06/2025

**Il Direttore  
del Laboratorio**  
*Nicola Vicentini*

### ALLEGATO: lista dei documenti di prova

| Codice prodotto | Commessa                          | Relazione/Rapporto di prova |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1908            | LBO07E00477                       | 2007-00160                  |
| 1913            | LBO07E00035                       | 2007-00051                  |
| 2209            | LBO07E00477                       | 2007-00160                  |
| 2214            | LBO07E00035                       | 2007-00051                  |
| 2712            | L04E366<br>L05E181                | 2005-071                    |
| 2717            | L04E366<br>L05E181                | 2005-071                    |
| 3317            | L04E366<br>L05E181<br>LBO07E00630 | 2005-071<br>2007-00179      |
| 3317W           | MBO12E01549                       | 1200387BRI                  |
| 3818            | L02E379                           | 2002-118                    |
| 4412            | LBO07E00035                       | 2007-00051                  |
| 4419            | LBO07E00035                       | 2007-00051                  |
| 4820            | L02E379                           | 2002-118                    |
| 5117            | L05E527<br>LBO07E00035            | 2005-154<br>2007-00051      |
| 5122            | L05E527<br>LBO07E00035            | 2005-154<br>2007-00051      |
| 5325            | MBO12E01549                       | 1200388BRI                  |
| 5326            | MBO12E01549                       | 1200389BRI-A                |
| 5822            | L02E379<br>LBO07E00749            | 2002-118<br>2008-00003      |
| 5833            | L02E379                           | 2002-118                    |
| 7630            | L02E379                           | 2002-118                    |
| 7641            | L04E366<br>L05E181                | 2005-071                    |
| 9413            | MBO10E02080                       | 2011-00006                  |
| 1908            | LBO07E00477                       | 2007-00160                  |
| 10826           | MBO15E00607                       | 1500238BRI<br>1500240BRI    |
| 10840           | MBO07E00585<br>MBO07E00652        | 2007-00165<br>2007-00200    |
| 11413           | LBO07E00477                       | 2007-00160                  |
| 13513           | L05E527<br>LBO07E00477            | 2005-154<br>2007-00160      |

|              |             |                                 |
|--------------|-------------|---------------------------------|
| <b>13527</b> | LBO07E00477 | 2007-00160                      |
| <b>3005</b>  | MBO17E00901 | 1700676ARI                      |
| <b>5140</b>  | MBO15E00607 | 1600509BRI                      |
| <b>7726</b>  | MBO17E00464 | 1700419ARI                      |
| <b>7745</b>  | MBO17E00464 | 1700418ARI                      |
| <b>5218</b>  | MBO19E00034 | 1900059BRI                      |
| <b>5221</b>  | MBO19E00034 | 1900060BRI                      |
| <b>4209</b>  | MBO22E00903 | 2200208BRI e<br>423/22/02194/BT |
| <b>7814</b>  | MBO22E00903 | 2200213BRI e<br>423/22/02197/BT |
| <b>9433</b>  | MBO22E00903 | 2200213BRI e<br>423/22/02198/BT |
| <b>7626</b>  | MBO22E00903 | 2200211BRI e<br>423/22/02195/BT |
| <b>7635</b>  | MBO22E00903 | 2200212BRI e<br>423/22/02196/BT |
| <b>2712</b>  | MBO24E00820 | 2400955BRI e<br>425/24/04563/BT |
| <b>2717</b>  | MBO24E00820 | 2400958BRI e<br>425/24/04565/BT |
| <b>3317</b>  | MBO24E00820 | 2400959BRI e<br>425/24/04567/BT |
| <b>3815</b>  | MBO24E00820 | 2400960BRI e<br>425/24/04591/BT |
| <b>3818</b>  | MBO24E00820 | 2400961BRI e<br>425/24/04593/BT |
| <b>3823</b>  | MBO24E00820 | 2400962BRI e<br>425/24/04596/BT |
| <b>4412</b>  | MBO24E00820 | 2400963BRI e<br>425/24/04598/BT |
| <b>4419</b>  | MBO24E00820 | 2400964BRI e<br>425/24/04600/BT |
| <b>4820</b>  | MBO24E00820 | 2400971BRI e<br>425/24/04607/BT |
| <b>4825</b>  | MBO24E00820 | 2400972BRI e<br>425/24/04609/BT |
| <b>5116</b>  | MBO24E00820 | 2400973BRI e<br>425/24/04611/BT |
| <b>5131</b>  | MBO24E00820 | 2400974BRI e<br>425/24/04616/BT |
| <b>5140</b>  | MBO24E00820 | 2400975BRI e<br>425/24/04618/BT |